

TABLEAU DE PROFONDEUR DE CHAMP POUR OBJECTIF DE 21 mm DE FOCALÉ

F/	Mise au point sur :					
	∞	6 m	3 m	2 m	1,5 m	1 m
4,5	3,02 ∞	2,03 ∞	1,53 ∞	1,23 5,84	1,02 2,90	0,77 1,45
5,6	2,44 ∞	1,75 ∞	1,37 ∞	1,12 11,26	0,95 3,80	0,73 1,64
8	1,72 ∞	1,36 ∞	1,12 ∞	0,95 ∞	0,83 11,87	0,66 2,29
11	1,27 ∞	1,06 ∞	0,91 ∞	0,80 ∞	0,71 ∞	0,58 ∞
16	0,89 ∞	0,79 ∞	0,71 ∞	0,64 ∞	0,58 ∞	0,50 ∞
22	0,67 ∞	0,61 ∞	0,56 ∞	0,52 ∞	0,48 ∞	0,42 ∞

Cercle de confusion : 0,03 mm. Les distances peuvent être prises pratiquement à partir du dos de l'appareil.

TABLEAU DE PROFONDEUR DE CHAMP POUR OBJECTIF DE 28 mm DE FOCALÉ

F/	Mise au point sur :									
	∞	10	5	4	3	2,5	2	1,5	1,25	1
3,5	6,7 ∞	4 ∞	2,9 20	2,5 10	2,1 5,4	1,8 4	1,55 2,85	1,23 1,93	1,05 1,54	0,87 1,18
4	6 ∞	3,7 ∞	2,7 33	2,4 12	2 6,1	1,75 4,4	1,5 3	1,2 2	1,03 1,59	0,85 1,2
5,6	4,02 ∞	3 ∞	2,3 ∞	2 85	1,8 10	1,55 6,2	1,35 3,8	1,1 2,35	0,96 1,8	0,8 1,3
8	3 ∞	2,3 ∞	1,9 ∞	1,7 ∞	1,5 ∞	1,35 17	1,2 6,3	1 3,1	0,9 2,2	0,75 1,5
11	2,1 ∞	1,8 ∞	1,5 ∞	1,4 ∞	1,3 ∞	1,15 ∞	1 30	0,9 5	0,8 3	0,68 1,9
16	1,5 ∞	1,3 ∞	1,2 ∞	1,1 ∞	1 ∞	0,95 ∞	0,85 ∞	0,75 ∞	0,7 8,5	0,6 3,1
22	1,05 ∞	1 ∞	0,9 ∞	0,85 ∞	0,8 ∞	0,75 ∞	0,7 ∞	0,62 ∞	0,58 ∞	0,52 15

Cercle de confusion : 0,03 mm. Les distances peuvent être prises pratiquement à partir du dos de l'appareil.

TABLEAU DE PROFONDEUR DE CHAMP POUR OBJECTIF DE 35 mm DE FOCAL

F/	Mise au point sur :									
	∞	20	10	5	4	3	2	1,5	1,2	1
3,5	12	7,3	5,4	3,5	3	2,4	1,7	1,33	1,09	0,92
	∞	∞	∞	8,8	6	4	2,4	1,72	1,34	1,1
4	10	6,7	5	3,4	2,8	2,3	1,67	1,31	1,07	0,91
	∞	∞	∞	10	6,5	4,3	2,5	1,76	1,36	1,11
5,6	7,3	5,3	4,2	3	2,6	2,1	1,6	1,25	1,03	0,88
	∞	∞	∞	16	9	5,1	2,8	1,9	1,45	1,16
8	5	4	3,4	2,5	2,2	1,9	1,45	1,16	0,98	0,84
	∞	∞	∞	∞	20	7,4	3,3	2,13	1,6	1,25
11	3,6	3,1	2,7	2,1	1,9	1,7	1,3	1,07	0,9	0,79
	∞	∞	∞	∞	∞	16	4,4	2,5	1,8	1,35
16	2,5	2,2	2	1,7	1,6	1,4	1,15	0,95	0,8	0,72
	∞	∞	∞	∞	∞	∞	10	3,70	2,3	1,65
22	1,8	1,7	1,6	1,4	1,3	1,2	1	0,83	0,7	0,65
	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	8	3,4	2,2

Cercle de confusion : 0,03 mm. Les distances peuvent être prises pratiquement à partir du dos de l'appareil.

TABLEAU DE PROFONDEUR DE CHAMP POUR OBJECTIF DE 50 mm DE FOCAL

F/	Mise au point sur :										
	∞	20	10	5	4	3	2	1,75	1,5	1,25	1
1,8	45 ∞	13,8 36	8,2 12,8	4,5 5,6	3,67 4,39	2,81 3,21	1,91 2,09	1,68 1,82	1,45 1,55	1,21 1,29	0,98 1,02
1,9	43 ∞	13,6 38	8,1 13	4,48 5,65	3,66 4,4	2,8 3,22	1,91 2,09	1,68 1,82	1,45 1,55	1,21 1,29	0,98 1,02
2	40 ∞	13,4 40	8 13,2	4,45 5,7	3,64 4,44	2,79 3,24	1,9 2,1	1,67 1,83	1,44 1,56	1,21 1,29	0,98 1,03
2,8	30 ∞	11,8 65	7,4 15,3	4,3 6	3,5 4,64	2,7 3,34	1,87 2,15	1,65 1,86	1,43 1,58	1,2 1,3	0,97 1,04
4	20 ∞	10 ∞	6,7 20	4 6,6	3,34 5	2,6 3,5	1,82 2,22	1,6 1,92	1,4 1,62	1,18 1,33	0,95 1,06
5,6	15 ∞	8,4 ∞	6 32	3,7 7,6	3,13 5,5	2,5 3,8	1,75 2,32	1,55 2	1,36 1,67	1,15 1,37	0,93 1,08
8	10 ∞	6,7 ∞	5 ∞	3,4 10	2,87 6,6	2,3 4,3	1,65 2,5	1,5 2,12	1,31 1,76	1,11 1,43	0,91 1,11
11	7,5 ∞	5,4 ∞	4,3 ∞	3 15	2,6 9	2,1 5	1,55 2,75	1,4 2,3	1,25 1,88	1,07 1,5	0,88 1,16
16	5 ∞	4 ∞	3,4 ∞	2,5 ∞	2,3 20	1,9 7,3	1,45 3,3	1,3 2,7	1,16 2,13	1 1,65	0,84 1,25
22	3,7 ∞	3,1 ∞	2,7 ∞	2,1 ∞	1,9 ∞	1,65 16	1,3 4,4	1,2 3,4	1,07 2,53	0,93 1,9	0,79 1,4

Cercle de confusion : 0,03 mm. Les distances peuvent être prises pratiquement à partir du dos de l'appareil.

TABLEAU DE PROFONDEUR DE CHAMP POUR OBJECTIF DE 85 mm DE FOCAL

F/	Mise au point sur :										
	∞	30	15	10	6	4	3	2	1,5	1,2	1
2,8	77	21,60	12,60	8,90	5,60	3,80	2,90	1,95	1,48	1,19	0,99
	∞	49	18,60	11,50	6,50	4,20	3,10	2,05	1,53	1,22	1,01
4	54	19,30	11,75	8,50	5,40	3,75	2,85	1,95	1,45	1,18	0,99
	∞	67	20,70	12,20	6,72	4,30	3,15	2,07	1,55	1,22	1,01
5,6	38,60	17	10,85	8	5,20	3,65	2,80	1,90	1,45	1,17	0,98
	∞	∞	34	15,75	7,65	4,65	3,35	2,15	1,55	1,23	1,02
8	27	14,30	9,70	7,35	4,95	3,50	2,72	1,88	1,43	1,16	0,97
	∞	∞	33,40	15,75	7,65	4,65	3,35	2,14	1,57	1,24	1,03
11	20	12	8,60	6,70	4,65	3,35	2,63	1,84	1,40	1,15	0,96
	∞	∞	∞	20,10	8,50	4,95	3,50	2,20	1,60	1,26	1,04
16	13,60	9,40	7,20	5,85	4,20	3,14	2,50	1,77	1,37	1,12	0,95
	∞	∞	∞	37,50	10,60	5,57	3,78	2,30	1,65	1,30	1,06
22	10	7,50	6,04	5,05	3,80	2,90	2,35	1,70	1,33	1,10	0,93
	∞	∞	∞	∞	14,90	6,55	4,20	2,45	1,70	1,33	1,08

Cercle de confusion : 0,03 mm. Les distances peuvent être prises pratiquement à partir du dos de l'appareil.

TABLEAU DE PROFONDEUR DE CHAMP POUR OBJECTIF DE 90 mm DE FOCAL

F/	Mise au point sur :									
	∞	50	15	8	5	3	2	1,5	1,3	1
2,8	88	32	13	7,5	4,9	3,05	2,1	1,62	1,43	1,14
	∞	110	18	9	5,5	3,25	2,2	1,68	1,48	1,16
4	60	28	12	7,25	4,8	3	2,08	1,61	1,42	1,13
	∞	250	20	9,5	5,6	3,3	2,22	1,69	1,49	1,17
5,6	44	24	11	7	4,6	2,95	2,05	1,6	1,4	1,12
	∞	∞	23	10	5,8	3,4	2,25	1,71	1,5	1,18
8	30	20	10	6,5	4,4	2,9	2	1,58	1,38	1,11
	∞	∞	29	11	6	3,5	2,3	1,74	1,52	1,19
11	22	15	9	6	4,2	2,8	1,95	1,54	1,36	1,1
	∞	∞	44	12,5	6,5	3,7	2,36	1,78	1,55	1,21
16	15	12	8	5,5	3,9	2,65	1,9	1,5	1,33	1,07
	∞	∞	∞	17	7,5	3,9	2,5	1,84	1,6	1,24
22	11	9,5	6,5	4,75	3,6	2,5	1,8	1,44	1,3	1,04
	∞	∞	∞	28	9	4,3	2,7	1,92	1,65	1,27
32	7,5	7	5	4	3	2,3	1,7	1,37	1,25	1
	∞	∞	∞	∞	15	5,2	3	2,1	1,8	1,35

Cercle de confusion : 0,03 mm. Les distances peuvent être prises pratiquement à partir du dos de l'appareil.

TABLEAU DE PROFONDEUR DE CHAMP POUR OBJECTIF DE 135 mm DE FOCALÉ

F/	Mise au point :										
	∞	50	20	10	7	5	3,5	2,6	2	1,8	1,5
3,2	170 ∞	40 70	18 22,5	9,5 10,5	6,75 7,3	4,9 5,1	3,43 3,57	2,56 2,64	1,97 2,03	1,78 1,82	1,49 1,51
3,5	156 ∞	38 74	17,5 23	9,4 10,7	6,7 7,35	4,85 5,15	3,42 3,58	2,56 2,64	1,97 2,03	1,78 1,82	1,49 1,51
4	136 ∞	37 78	17 23,5	9,3 10,8	6,65 7,4	4,8 5,2	3,41 3,6	2,55 2,65	1,96 2,04	1,77 1,83	1,48 1,52
5,6	98 ∞	33 100	16,5 25	9,1 11,1	6,5 7,5	4,75 5,3	3,38 3,65	2,53 2,67	1,95 2,05	1,76 1,84	1,48 1,52
8	68 ∞	29 ∞	15,5 28	8,7 11,7	6,3 7,8	4,65 5,4	3,35 3,7	2,5 2,7	1,94 2,06	1,75 1,85	1,47 1,53
11	50 ∞	25 ∞	14 33	8,3 12,5	6,1 8,2	4,55 5,6	3,3 3,75	2,45 2,75	1,92 2,08	1,73 1,87	1,46 1,55
16	34 ∞	21 ∞	12,5 50	7,7 14,1	5,8 8,8	4,4 5,9	3,2 3,9	2,4 2,8	1,9 2,12	1,7 1,9	1,44 1,57
22	25 ∞	17 ∞	11 100	7,1 16,7	5,5 9,7	4,2 6,3	3,1 4,1	2,35 2,9	1,85 2,18	1,67 1,94	1,41 1,6
32	17 ∞	13 ∞	9 ∞	6,3 24	5 12	3,9 7	2,9 4,4	2,25 3,1	1,8 2,25	1,63 2	1,38 1,65

Cercle de confusion : 0,03 mm. Les distances peuvent être prises pratiquement à partir du dos de l'appareil.

TABLEAU DE PROFONDEUR DE CHAMP POUR OBJECTIF DE 180 mm DE FOCALÉ

F/	Mise au point sur :									
	∞	50	25	15	10	7	5	4	3	2,4
4,5	220 ∞	41 65	23 28	14 16	9,6 10,5	6,8 7,2	4,9 5,1	3,93 4,05	2,96 3,04	2,37 2,47
5,6	175 ∞	39 70	22 29	13,8 16,4	9,5 10,6	6,7 7,3	4,85 5,15	3,9 4,1	2,95 3,05	2,36 2,43
8	120 ∞	36 85	21 32	13,5 17	9,3 11	6,6 7,4	4,8 5,2	3,85 4,15	2,93 3,08	2,35 2,45
11	88 ∞	32 115	20 35	13 18	9 11,5	6,5 7,6	4,07 3,5	3,8 4,2	2,9 3,11	2,34 2,47
16	60 ∞	28 ∞	18 42	12 20	8,5 12	6,3 7,9	4,6 5,5	3,75 4,3	2,85 3,15	2,31 2,5
22	44 ∞	24 ∞	16 58	11 23	8 13	6 8,3	4,5 5,6	3,65 4,4	2,8 3,22	2,28 2,55
32	30 ∞	19 ∞	14 ∞	10 30	7,5 15	5,6 9	4,3 6	3,5 4,6	2,75 3,35	2,23 2,6

Cercle de confusion : 0,03 mm. Les distances peuvent être prises pratiquement à partir du dos de l'appareil.