

Firmware 2.0.8 pour le Canon EOS 5D Mark II



Le **Canon EOS 5D Mark II** dispose désormais d'un nouveau firmware 2.0.8 qui apporte plusieurs corrections de défauts relevés par les utilisateurs.

Les modifications sont les suivantes :

- correction d'un défaut qui faisait que les vidéos n'étaient pas enregistrées dans le mode prévu par le réglage utilisateur personnalisé si un mode priorité diaphragme ou vitesse était par ailleurs paramétré dans un des réglages utilisateurs C1, C2 ou C3
- correction d'un défaut qui empêchait l'obturateur de se refermer lors de l'appui sur le déclencheur quand la fonction de coupure d'alimentation automatique était réglée sur « ON »
- correction d'un défaut qui provoquait une surexposition lors d'une prise de vue en mode Live View avec la valeur ISO sur L
- correction d'un défaut qui provoquait la réinitialisation des réglages du transmetteur Speedlite ST-E2 quand le boîtier et le transmetteur étaient calés sur 'coupure d'alimentation automatique'
- correction d'un défaut de synchronisation en prise de vue sans fil entre les bagues macro MR-14EX, MT-24EX et un flash distant en mode 'slave'



Le **firmware 2.0.8** concerne tous les boîtiers dont le firmware est en version 2.0.7 ou antérieure.

Télécharger le firmware Canon EOS 5D Mark II V2.0.8

Si vous vous intéressez à la vidéo avec le 5D Mark II, ne manquez pas l'excellent [livre sur la vidéo](#), dédié à l'univers EOS numérique.

Source : [Canon](#)

Mise à jour firmware pour le Canon EOS 1000D



Le **Canon EOS 1000D** voit son firmware évoluer et passer en version 1.0.7.

Ce firmware corrige un défaut qui provoquait parfois l'affichage du message « Cannot create folder » ou « Impossible de créer le dossier » sur l'écran LCD, bloquant ainsi la prise de vue tant que la carte SD correspondante restait insérée dans le boîtier.

La version 1.0.7 du firmware est destinée aux appareils photo dotés de la version 1.0.6 maximum. Si l'**EOS 1000D** dispose déjà de la version 1.0.7, vous n'avez pas besoin de mettre à jour ce dernier.



Rappel des caractéristiques du Canon EOS 1000D

Le Canon EOS 1000D présente les caractéristiques techniques suivantes :

- Capteur CMOS 10,1 millions de pixels
- Prise de vues en rafale jusqu'à 3 images par seconde
- Plage AF à 7 points
- Système EOS de nettoyage intégré



nikonpassion.com

- Écran LCD 2,5 pouces (6,3 cm) avec mode visée par l'écran
- Processeur DIGIC III
- Enregistrement sur cartes SD/SDHC
- Compacité et légèreté
- Compatibilité avec les objectifs EF/EF-S et les flashes Speedlite EX



Télécharger la [mise à jour firmware du Canon EOS 1000D](#) sur le site de Canon.

Source : [Canon](#)

Mise à jour Firmware pour le Canon SX130



Le **Canon Powershot SX130** apparu cet été voit sa première mise à jour firmware 1.0.1.0 arriver.

Ce firmware corrige un défaut qui provoque une désynchronisation du son et de l'image lors des enregistrements vidéos en haute définition (1280×720 pixels). Ce défaut se produit dès le début de l'enregistrement et s'aggrave au fur et à mesure de l'enregistrement. La longueur maximale d'une vidéo HD sur le Powershot SX130 est de 10mns, il est donc important de faire la mise à jour si vous utilisez ce mode.

Canon précise que ce défaut ne se produit pas dans les autres modes

d'enregistrement vidéo (640×480 pixels ou 320×240 pixels).



Ce petit compact de la gamme Powershot présente les caractéristiques suivantes:

- Objectif grand-angle 12x (28 mm) avec stabilisateur d'image
- Capteur 12,1 millions de pixels
- Modes « Smart Auto » et Facile permettant de détecter 28 types de scènes
- Écran LCD de 7,5 cm (3 pouces)
- Vidéos HD
- Obturateur intelligent avec retardateur avec détection de clignement
- Modes de prise de vue incluant les vidéos avec effet miniature
- Astuces et conseils
- Contrôle manuel total
- i-Contraste

Pour télécharger le nouveau firmware 1.0.1.0, rendez-vous sur le site de Canon :

[Firmware Canon SX130](#)

Source : [Canon](#)

Mise à jour firmware Samsung NX10 et NX5



Samsung a annoncé ces derniers jours la mise à jour du firmware pour ses modèles NX10 et NX5.

Ce nouveau firmware version 1.20 apporte son lot de nouvelles fonctionnalités pour les deux [NX10 et NX5](#), parmi lesquelles :

Support des objectifs i-Function

Les nouveaux 20mm et 20-50mm sont pleinement supportés, il est ainsi possible d'ajuster la vitesse, l'ouverture, le réglage de sensibilité, la balance des blancs et le mode P,S,A,M depuis la touche dédiée sur l'objectif.



Support du module GPS externe

possibilité d'indiquer sur les photos la localisation géographique précise (coordonnées et nom de la ville le cas échéant)


Amélioration de l'autofocus

meilleure vitesse et précision accrue

Support LDC - Lens Distorsion Compensation

permet de rattraper la distorsion liée à chacune des optiques pour correction sur l'image finale

Pour télécharger la mise à jour firmware des Samsung NX10 et NX5, rendez-vous sur le [site du support](#).



Source : [Samsung](#)

Ricoh GRD3, mise à jour firmware



Ricoh met à jour le firmware du [Ricoh](#) GRD3 et apporte quelques modifications substantielles à son compact expert.

Le Ricoh GRD3 se voit greffer de nouvelles fonctions avec ce firmware, parmi

lesquelles :

Ajout du mode Noir et Blanc fort contraste

Permet de faire des images en noir et blanc avec un contraste supérieur à la normale. Ce réglage permet également de récupérer du grain sur l'image comme c'est le cas avec les films argentiques très sensibles.

Traitement croisé

Permet de faire des images couleurs en reproduisant les effets du traitement croisé. 3 modes différents sont disponibles, basique, magenta et jaune. Le contraste et le vignettage sont réglables indépendamment.

Réglage du rapport de grossissement à l'écran

Permet de changer le ratio de grossissement sur l'écran LCD (auparavant fixé à 2:1) lors de l'utilisation du mode de mise au point manuelle (MF).

Ajout de la fonction « Supprimer mes réglages »

Permet de supprimer les réglages personnalisés enregistrés

Ajout de la fonction « initialisation du réglage de touche personnalisée »

Le réglage personnalisé associé à la touche Fn peut être réinitialisé.



Pour télécharger ce firmware et connaître la procédure d'installation, rendez-vous sur le site de Ricoh.

Source : Ricoh

Mise à jour firmware des objectifs Olympus Zuiko Digital SWD

Recevez ma Lettre Photo quotidienne avec des conseils pour faire de meilleures photos :
www.nikonpassion.com/newsletter

Copyright 2004-2026 - Editions MELODI / Nikon Passion - Tous Droits Réservés



Olympus a annoncé la mise à disposition de nouveaux firmwares pour certains de ses objectifs **Zuiko gamme Digital SWD**.

La mise à jour du firmware, qui concernait historiquement les seuls boîtiers, arrive maintenant dans les objectifs depuis que ceux-ci sont équipés d'une informatique embarquée de haut vol. Les optiques Zuiko pour boîtiers Olympus n'échappent pas à la règle et se voient donc mises à jour.

Le **Zuiko Digital ED 12-60mm f/2.8- SWD** est mis à jour en version 1.2 et voit ses performances accrues avec le nouveau boîtier reflex E5 (prise de vue en rafale).



Le **Zuiko Digital ED 14-35mm f/2 SWD** et le **Zuiko Digital ED 50-200mm f/2.8-3.5 SWD** passent eux en version 1.1 et voient leurs performances en mode rafale accrues sur les boîtiers série E (reflex) et leur autofocus gagner en rapidité avec les boîtiers micro 4/3.



Pour télécharger les firmwares et connaître la procédure de mise à jour, voir le site du [support Olympus](#).

Source : [Olympus](#)

Nouveau firmware V3 pour les Sony NEX-3 et NEX-5



Sony a profité de la Photokina pour annoncer la disponibilité prochaine d'une nouvelle version de firmware pour les **Sony NEX-3 et NEX-5**.

Ces boîtiers Sony à objectifs interchangeables font partie de la génération des

sans miroir ou hybrides (comme le [Nikon Q](#) à venir chez Nikon ou le [Lumix GH2](#) chez Panasonic). L'ergonomie des **NEX-3** et **NEX-5** a été régulièrement remise en cause depuis leur sortie et les avis étaient très partagés : certains ne les trouvaient pas si inutilisables que certains tests voulaient bien le faire croire, d'autres les critiquaient ouvertement.



Sony a donc du réagir et proposer une amélioration notable de sa gamme NEX, amélioration rendue possible par la seule mise à jour du firmware. Un nouveau logiciel interne suffisant de nos jours pour transformer de la sorte un appareil photo, il aurait été idiot de s'en priver et les premiers utilisateurs des Sony NEX seront les premiers satisfaits, inutile de racheter le nouveau modèle, il suffit de mettre à jour !



Parmi les améliorations de cette version 3 du firmware, deux touches personnalisables pour permettre à l'utilisateur de configurer son boîtier en fonction de ses usages. Ce sont ainsi quatre fonctions qui deviennent accessibles en un simple clic, un vrai progrès.

La bague d'adaptation sera désormais compatible avec l'autofocus pour supporter toutes les optiques motorisées de la gamme Alpha. Autre apport majeur, la modification possible de l'ouverture avant le début d'une séquence vidéo, de quoi ravir les cinéastes adeptes des profondeurs de champ maîtrisées.

La disponibilité de ce firmware **Sony NEX** version 3 est prévue pour courant octobre.

Source : [Alpha-numerique](#)

Mise à jour firmware du Nikon P90



Le **Nikon P90** est un bridge numérique de la gamme Nikon Coolpix (voir l'[annonce du P90](#) ici).

Nikon vient d'annoncer une mise à jour du firmware pour ce boîtier, version 1.1 qui apporte la correction d'un problème empêchant, dans de très rares cas, l'enregistrement correct des photos prises sans interruption en mode vue par vue alors que la mise au point manuelle et le contrôle de la distorsion étaient activés.

Pour télécharger cette mise à jour, suivez les liens ci-dessous :

- mise à jour firmware [Nikon P90 pour Windows](#)
- mise à jour firmware [Nikon P90 pour Mac](#)



Source : Nikon

Mise à jour firmware pour le Panasonic Lumix G2



Panasonic annonce la mise à jour du firmware pour son boîtier numérique **Lumix DMC-G2**, l'objectif interchangeable Lumix G Vario HD 14-140mm et une nouvelle version du logiciel Panasonic Photo Fun Studio 5.0 HD.

Concernant le Lumix G2, la mise à jour du firmware apporte la compatibilité avec le nouvel objectif 3D Lumix G 12.5mm f/12 [annoncé récemment](#).

Le **Lumix G Vario HD 14-140mm** est mis à jour en version 1.3 et dispose désormais d'un autofocus plus rapide et plus pertinent et d'un temps de démarrage réduit.

Pour télécharger les mises à jour du Panasonic Lumix DMC-G2 début octobre, rendez-vous sur le [site du support Panasonic](#).



Source : Panasonic

Mise à jour firmware Panasonic Lumix DMC-FP1, DMC-FP2, DMC-FP3, DMC-TZ10 et DMC-ZS7

Recevez ma Lettre Photo quotidienne avec des conseils pour faire de meilleures photos :
www.nikonpassion.com/newsletter

Copyright 2004-2026 - Editions MELODI / Nikon Passion - Tous Droits Réservés




Panasonic a annoncé la mise à jour des firmwares pour les modèles **Lumix DMC-FP1, DMC-FP2 et DMC-FP3**.

Les firmwares sont les micrologiciels internes qui commandent les boîtiers et la mise à jour de ce logiciel permet de bénéficier des dernières améliorations, des nouvelles fonctions, des corrections de dysfonctionnements.

La mise à jour annoncée ici concerne principalement la fonction de correction/suppression des yeux rouges avec le flash, la liste complète des apports est indiquée sur le site Panasonic.

Panasonic a également annoncé la mise à jour des boîtiers **DMC-TZ10** et **DMC-ZS7**, la principale modification concerne l'amélioration du temps de mesure de l'unité GPS.



Pour télécharger les mises à jour, rendez-vous sur le site du support Panasonic :

- Mise à jour firmware [Lumix DMC-FP1, DMC-FP2](#)
- Mise à jour firmware [Lumix DMC-FP3](#)
- Mise à jour firmware [DMC-TZ10](#)
- Mise à jour firmware [DMC-ZS7](#)



Source : [Panasonic](#)